أنظمة بلاكبيري 7 و7.1 تواجه مشاكل مع يوتيوب

يواجه مستخدمو أجهزة "بلاكبيري" العاملة بنظام التشغيل " بلاكبيري 7 " و "بلاكبيري ″7.1 مشكلة في تصفح موقع "يوتيوب"، حيث يظهر الفيديو فقط دون أن يتمكنوا من تشغيله.

واقتصرت المشكلة على الأجهزة العاملة بالإصدارين "7 و″7.1 من نظام تشغيل "بلاكبيري" مثل 9900 Bold و9350 Bold و9220 Curve، 9360 Curve، و9810 Torch دون أنظمة التشغيل الأقدم أو نظام 10 الأحدث.

ويُرجِّح بعض الخبراء في تدوينات على بعض المنتديات، أن السبب في تلك المشكلة يعود لتغييرات أجراها موقع "يوتيوب" في طريقة عرض الفيديو، خاصة أن تأثيرها أمتد إلى خدمات الإنترنت والتطبيقات التي تستخدم موقع مشاركة الفيديوهات.

وحتى الآن لم تصدر ردود رسمية من بلاكبيري بشأن المشكلة، وإن أشارت مصادر إلى إطلاع شركة جوجل مالكة موقع يوتيوب عليها مما يعني احتمال حلها قريباً.

يذكر أن أغلب مستخدمي هواتف "بلاكبيري" ذات الأنظمة القديمة لا يملكون تطبيق مخصص لموقع "يوتيوب" على أجهزتهم؛ حيث يقود رابط الموقع للنسخة المخصصة للهواتف المحمولة على عكس مستخدمي أجهزة iOS وأندرويد.